
KP－5
ホイールハブプーラー

《 組立て時の注意事項 》

本製品のリングホルダーはセンターボルトの差込み方向があります。
間違った方向に組み付けた場合、工具の破損だけではなく、車体の破損や場合により作業者のケガにつながりますので、注意して組み立ててください。



リングホルダーはメネジのツバが下になる様にセンターボルトをねじ込んでください。

リング方向が異なる！


江東産業株式会社

20200306.A.KP

KP－5
ホイールハブプーラー

《 組立て時の注意事項 》

本製品のリングホルダーはセンターボルトの差込み方向があります。
間違った方向に組み付けた場合、工具の破損だけではなく、車体の破損や場合により作業者のケガにつながりますので、注意して組み立ててください。



リングホルダーはメネジのツバが下になる様にセンターボルトをねじ込んでください。

リング方向が異なる！

江東産業株式会社

20200306.A.KP